

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за превентивну заштиту  
09.4 број 217-694/22  
Дана 19.05.2022. године  
ROP-MSGI-14083-LOC-1-HPAP-8/2022  
Ул. Омладинских бригада бр. 31  
Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

**ПРЕДМЕТ:** Обавештење

**ВЕЗА:** Ваш захтев бр. 350-02-00974/2022-07 од 13.05.2022. године

Управа за превентивну заштиту извршила је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу у име Belgrade airport д.о.о. из Београда, ул. Сурчин 59, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, на к.п. бр. 5265 КО Сурчин, на територији градске општине Сурчин, на подручју града Београда, у складу са чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020), и утврдила да за предметну реконструкцију није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку докуменатацију утврђена чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од пожара сходно чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ  
пуковник полиције

  
Ненад Јоцић