


KARTA EKSPLOATACIONOG POLJA

1 : 25.000

(detalj lista Blace)



KOORDINATE EKSPLOATACIONOG POLJA

	Y	X		Y	X		Y	X
T₁	7 521 295	4 801 091	T₈	7 521 532	4 801 041	T₁₅	7 521 451	4 800 949
T₂	7 521 380	4 801 080	T₉	7 521 530	4 801 022	T₁₆	7 521 431	4 800 957
T₃	7 521 416	4 801 080	T₁₀	7 521 527	4 800 998	T₁₇	7 521 405	4 800 972
T₄	7 521 450	4 801 063	T₁₁	7 521 534	4 800 963	T₁₈	7 521 374	4 800 992
T₅	7 521 479	4 801 052	T₁₂	7 521 533	4 800 933	T₁₉	7 521 306	4 801 040
T₆	7 521 525	4 801 052	T₁₃	7 521 529	4 800 915	T₂₀	7 521 306	4 801 057
T₇	7 521 529	4 801 049	T₁₄	7 521 510	4 800 917	T₂₁	7 521 297	4 801 081