



Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Управа граничне полиције

03.5.11.3 број: 28-1140/19

09.01.2020. године

Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

-Начелнику обједињене процедуре

11000 БЕОГРАД

Немањина 22-26

ВЕЗА: Број предмета из СЕОР-а: ROP-MSGI-39438-LOC-1/2019

У вези Вашег акта горњи број, који се односи на издавање локацијских услова за реконструкцију дела унутрашњег простора аеродрома, опремање "Dufry duty free shop-a" (Main shop-a) и ресторана "Капитал" на Аеродрому Никола Тесла у Београду, на К.П. бр. 5255 К.О. Сурчин, на територији градске општине Сурчин, на подручју града Београда, обавештавамо Вас да Управа граничне полиције, у складу са чланом 10 Закона о граничној контроли ("Сл. гласник РС", бр. 24/2018) доставља следеће услове:

1. Зид од медијана који ће раздвајати простор "Main shop"-а од излазних контролних кабина мора бити на минимално четири метра удаљености од истих и мора бити визуелно обрађен тако да недвосмислено наводи путнике на линију кретања ка излазним гејтовима;

2. Задњу страну контролне кабине ка рестриктивној зони обрадити тако да лица која су прошла пасошку контролу немају могућност сагледавања екрана компјутера у самој кабини. Материјализацију овог решења мора одобрити Управа граничне полиције након постављања на једној пасошкој кабини на лицу места;

3. На зид "Main shop"-а ка пасошким кабинама поставити екране са информацијама о летовима;

4. Неопходно је оградити локацију на којој ће се изводити радови;

5. кроз пројекат за грађевинску дозволу доставити технологију и фазност извођења радова.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

**генерал полиције
Миљан Станојевић**